


# Obnova, Sanačné systémy, Omietky, Obklady a dlažby, Nátery

Kostol Hrubov



# Obnova, Sanačné systémy, Omietky, Obklady a dlažby, Nátery

Kostol Hrubov



## Realizátor

Štefan Harvila

## Rok realizácie

2015

## Projektant

Cirkevná organizácia

## Systémy/produkty

PCI Saniment® - sanačný systém na vlhké alebo zasolené podklady

PCI Saniment® PGI - izolačný roztok proti prenikaniu alkalických solí a výkvetov

PCI Polycrret® K 40 - cementová opravná malta so sklenenými vláknami, pevnosť v tlaku 45 MPa

PCI Pecicret® K 01 - univerzálna vápennocementová murovací a omietková malta, pevnosť v tlaku 5 MPa

PCI Pecicret® HK 02 - vápennocementová omietka vystužená sklenenými vláknami

PCI Multiputz® MSP - minerálna biela tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou

PCI Multitop® FC - biocídny sanačný prostriedok na plochy napadnuté riasami a inými mikroorganizmami

PCI Multitop® FS - silikónový fasádny náter

PCI Pericol® Flex – C2TE - špeciálne lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na obklady a dlažby

## Výmera

2000 m<sup>2</sup>

## Popis stavby

Sanácia historického kostola - sanačný systém, vyčistenie fasády, silikónový náter interiérov, pokládka obkladov a dlažieb, štukové omietky a nátery stien a stropov.

Sídlo spoločnosti / Korešpondenčná adresa:

**Master Builders Solutions**  
**Slovakia spol. s r.o.**

Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

Tel.: +421 41 76 314 83

Fax: +421 41 76 314 84

E-mail: pci-sk@pci-group.eu

objednavky.sk@pci-group.eu

IČO: 53 076 281

IČ DPH: SK2121 252 881

Zapísané okresným súdom v Žiline, odd. Sro

Vložka č. 74776/L, 23.05.2020